# AUTOCEĻU BŪVDARBI. Kvalitāte, tehnoloģijas, digitalizācija

#### **Gundars Kains**

VSIA Latvijas Valsts celi valdes loceklis



### 2020. gadā paveiktais

248 objekti,

ieskaitot tiltus un satiksmes drošības uzlabošanas projektus



Būvdarbi tika veikti

1370 km

autoceļu, no tiem 1122 km ir arī pabeigti

Uzsākti darbi uz

50 tiltiem,

no tiem uz 36 arī pabeigti lerīkotas

120 km

ribjoslas

Uzstādītas

104 km

drošības barjeras



### LVC Autoceļu kompetences centra veikums 2020. gadā

Palielinājās ceļu parametru mērījumu apjoms

Apsekotas

24 asfaltbetona

rūpnīcas



Palielinājās "A" paraugu ņemšana būvobjektos

91 neplānota (ārpuskārtas) paraugu noņemšana un testēšana (vairāki testi paraugam)



### AKC veikto pārbaužu veidi un apjoms

|   | 2019    | 2020    | %         |
|---|---------|---------|-----------|
|   | Paraugi | Paraugi | 2020/2019 |
| Viskozo un šķidro bitumenu testēšana  | 31      | 27      | -13       |
| Minerālmateriālu parauga testēšana  | 862     | 1052    | 22        |
| Karstā a/b maisījuma paraugu testēšana  | 679     | 600     | -12       |
| Izurbto a/b paraugu testēšana   | 1127    | 1690    | 50        |
| Bitumena emulsijas testēšana  | 175     | 283     | 62        |
| Sacietējuša betona spiedes stiprības noteikšana                               | 2       | 0       |           |
| Ceļu signālstabiņu testēšana (1 tests 3 stabiņi)                              | 0       | 6       | 600       |
| Ceļa seguma līdzenuma noteikšana ar lāzerprofilogrāfu (j/km)                  | 485,478 | 781,405 | 61        |
| Ceļa virsmas saķeres koeficienta noteikšana (joslas/km)                       | 308,15  | 806,201 | 162       |
| Ceļa segas slāņu biezuma noteikšana ar GPR DOCTOR (j/km)                      | 286,522 | 617,218 | 115       |
| Ceļa virsmas raupjuma noteikšana (1 mērīj.)                                   | 146     | 550     | 277       |
| Ceļa horizontālo apzīmējumu atstarošanās īpašību noteikšana (1 mērīj.)        | 566     | 2813    | 397       |
| Slīdes pretestības noteikšana (1 mērīj.)                                      | 136     | 150     | 11        |
| Atstarošanās spējas pārbaudes ceļa zīmēm (1 mēr.) ZRS 5060 retroreflektometrs | 243     | 10      | -96       |
| Statiskās slogošanas noteikšana (plātnes spiedes tests) (1 mērīj.)            | 26      | 7       | -73       |
| Ceļa segas slāņu ģeoloģiskais triecienurbums (1 urb.)                         | 33      | 12      | -64       |
| Līniju atstarošanās spēju atbilstības noteikšana (1 mērīj.)(ceļu tīklā)       | х       | 510     |           |
| Testēšanas pārskati   | 1990    | 2727    | 37        |



### Darbu kvalitāte 2020. gadā

 Daļēji vai pilnīgi neatbilstoši rezultāti tika konstatēti 25 no 91 paraugiem jeb



Uzlabojās karjeru minerālo materiālu kvalitāte



Uzlabojās asfaltbetona virskārtu sablīvējuma kvalitāte



22 gadījumos tika samazināta līgumcena, kopumā par 75 00 eiro



14 posmiem tika piemērots garantijas termiņa pagarinājums





#### Darbu kvalitātes dinamika

Cenu samazinājums par neatbilstošu minerālmateriālu

- 2019. gadā 10% no objektiem
- 2020. gadā 6.5% no objektiem

Neatbilstības asfaltbetona virskārtu sablīvējumā, kuras jāpārbūvē

- 2019. gadā 4 objektos
- 2020. gadā 2 objektos



### Virsmas apstrādes defekti 2020. gadā

2020. gadā virsmu apstrādes darbi tika veikti 82 objektos, kopā 577 km

Apmēram 30% objektu (27 objekti) ar virsmas apstrādi ir konstatēta škembu atdalīšanās


Kopējais defektu posmu garums ir ~315 km

577 km VIRSMU APSTRĀDES DARBU KOPGARUMS

30%

**OBJEKTOS DEFEKTI** 






### Seguma plānkārtas un to pielietojums Latvijā

- Plānkārtas asfaltbetona izpēte un testēšana LVC ceļu laboratorijā
- Slurry seal
- Auksti emulsētas sīkšķembas jeb micro surfacing
- Fog seal





### Mākslīgais intelekts paraugu testēšanā

- Samazina cilvēcisko faktoru
- Objektīvāki testēšanas rezultāti

Ar mašīnredzi aprīkotas laboratorijas iekārtas:

- Rupjo minerālmateriālu frakciju šķautņainības noteikšanai
- 2. Tūlītējās salipšanas testa automatizēšana





## Būvju informācijas modelēšana (BIM)

BIM ir integrēts būvju projektēšanas, būvniecības un apsaimniekošanas procesu, tehnoloģiju un noteikumu kopums, kas ļauj visām iesaistītajām pusēm kopīgi projektēt, būvēt un apsaimniekot būvi digitālā vidē.


Ekonomikas ministrijas izveidotajā BIM Ceļa kartē noteikts, ka līdz 2025. gadam BIM kā obligāta prasība ir jāievieš publiskajos iepirkumos.

#### **BIM**

- Celt būvniecības kvalitāti.
- Saīsinās būvniecības īstenošanas laiku
- Samazināts būves dzīves cikla izmaksas.
- Padarīs efektīvāku publiskā finansējuma izlietojumu būvniecības iepirkumos



### BIM ieviešanas ceļa karte LVC





#### Secinājumi pēc 2020. gada sezonas

- Kopumā atbilstoša darbu kvalitāte, ar pieļaujamu kvalitātes novirzes īpatsvaru. Izņēmums – virsmas apstrādes objekti, kur 30% gadījumu konstatētas neatbilstības.
- Darba apjoms pērn un šajā sezonā pieaug, kas prasa papildu pasākumus kvalitātes vadībai un uzraudzībai, kā arī jaunu metožu un tehnoloģiju ieviešanu.
- · Pieaug pieprasījums pēc arvien kvalificētāka darba spēka.
- Covid-19 krīzes izaicinājumi: spēja ātri pielāgoties apstākļiem, mainīt darba algoritmus, saspringti termiņi, plānošana, piegādes. Nozare ar šiem izaicinājumiem ir tikusi galā.



### Paldies par uzmanību!

